


Navn: SUVO Danmark Aps		Bilmærke: BMW -	
Adresse: Nybodalen 1 7500 Holstebro		Registreringsnr.: DT49050	Km.tal: 90949
		Registreret første gang:	Årgang: 2012
Telefon: 97412077	Mobil: 96109621	Stelnr.: WBAWX3103-0L903390	Testdato: 28-05-2024
Medl.nr.: 1217246		Diverse oplysninger:	

Testcenter: Århus, Vintervej 1,		1507104-1-1217246-37  Cvr. nr.: 31075939
Testassistent: <hr/> Troels Mortensen		
Telefon: 70 13 30 40	E-mail trm@fdm.dk	

Rustbeskyttelseskontrollen er en stikprøvekontrol af de behandlede områder. Det fremgår af rapporten hvilke områder der er kontrolleret.

Der tages forbehold for fejl og mangler, der kun kan konstateres ved adskillelse.

Har du spørgsmål til testrapporten, kan du sende en mail til testassistenten som har udført testen. Send en mail med dine kontaktoplysninger til:

trm@fdm.dk

Testassistenten vil herefter kontakte dig snarest muligt.

Kommentarer:	
Rustbeskyttelsescenter	SUVO DK
Efterkont. antal kvarter:	



506	Forhjulsophæng	
138	forbro	<input checked="" type="checkbox"/>
511	Baghjulsophæng	
139	bagbro	<input checked="" type="checkbox"/>
513	Karrosseri	
306	bagpanel	<input checked="" type="checkbox"/>
307	bagvange	<input checked="" type="checkbox"/>
129	bund	<input checked="" type="checkbox"/>
133	dør	<input checked="" type="checkbox"/>
128	dør-/rudestolpe	<input checked="" type="checkbox"/>
198	fronthjelm	<input checked="" type="checkbox"/>
131	skærm	<input checked="" type="checkbox"/>
309	forvange	<input checked="" type="checkbox"/>
311	inderpanel	<input checked="" type="checkbox"/>
315	sidepanel	<input checked="" type="checkbox"/>
317	travers	<input checked="" type="checkbox"/>
5010	bagklap/ dør	<input checked="" type="checkbox"/>
5061	forparti	<input checked="" type="checkbox"/>
5209	længdevange	<input checked="" type="checkbox"/>
5213	hjulkasse	<input checked="" type="checkbox"/>
5217	sideplade	<input checked="" type="checkbox"/>

Forklaring til koderne:

V = Kontrolleret og fundet i orden

0 = Markerer væsentlige fejl, som bør repareres eller justeres snarest for at genskabe eller bibeholde bilens funktion, sikkerhed eller driftsøkonomi

X = Afvigelse eller slitage - bør holdes under opsyn


J = Justeret af os

I = ikke udført

Er punktet skraveret har det betydning for trafiksikkerheden.



Navn: SUVO Danmark Aps		Bilmærke: Peugeot 208	
Adresse: Nybodalen 1 7500 Holstebro		Registreringsnr.: BW83668	Km.tal: 128850
		Registreret første gang: 21-02-2018	Årgang: 2018
Telefon: 97412077	Mobil: 96109621	Stelnr.: VF3CCBHY6HW122507	Testdato: 12-04-2024
Medl.nr.: 1217246		Diverse oplysninger:	

Testcenter: Silkeborg - Bilernes Hus, Bredhøjvej 5,		1492143-1-1217246-37  Cvr. nr.: 31075939
Testassistent: <hr/> Tune Kærgård Pedersen		
Telefon: 70 13 30 40	E-mail tuk@fdm.dk	

Rustbeskyttelseskontrollen er en stikprøvekontrol af de behandlede områder. Det fremgår af rapporten hvilke områder der er kontrolleret.

Der tages forbehold for fejl og mangler, der kun kan konstateres ved adskillelse.

Har du spørgsmål til testrapporten, kan du sende en mail til testassistenten som har udført testen.
Send en mail med dine kontaktoplysninger til:

tuk@fdm.dk

Testassistenten vil herefter kontakte dig snarest muligt.

Kommentarer:	
Rustbeskyttelsescenter	
Efterkont. antal kvarter:	



506	Forhjulsophæng	
138	forbro	<input checked="" type="checkbox"/>
511	Baghjulsophæng	
139	bagbro	<input checked="" type="checkbox"/>
513	Karrosseri	
306	bagpanel	<input checked="" type="checkbox"/>
307	bagvange	<input checked="" type="checkbox"/>
129	bund	<input checked="" type="checkbox"/>
133	dør	<input checked="" type="checkbox"/>
128	dør-/rudestolpe	<input checked="" type="checkbox"/>
198	fronthjelm	<input checked="" type="checkbox"/>
131	skærm	<input checked="" type="checkbox"/>
309	forvange	<input checked="" type="checkbox"/>
311	inderpanel	<input checked="" type="checkbox"/>
315	sidepanel	<input checked="" type="checkbox"/>
317	travers	<input checked="" type="checkbox"/>
5010	bagklap/ dør	<input checked="" type="checkbox"/>
5061	forparti	<input checked="" type="checkbox"/>
5209	længdevange	<input checked="" type="checkbox"/>
5213	hjulkasse	<input checked="" type="checkbox"/>

Forklaring til koderne:

V = Kontrolleret og fundet i orden

0 = Markerer væsentlige fejl, som bør repareres eller justeres snarest for at genskabe eller bibeholde bilens funktion, sikkerhed eller driftsøkonomi

X = Afvigelse eller slitage - bør holdes under opsyn


J = Justeret af os

I = ikke udført

Er punktet skraveret har det betydning for trafiksikkerheden.



Navn: SUVO Danmark Aps		Bilmærke: BMW 3'ER	
Adresse: Nybodalen 1 7500 Holstebro		Registreringsnr.: BC25830	Km.tal: 312156
		Registreret første gang: 04-10-2006	Årgang: 2006
Telefon: 97412077	Mobil: 96109621	Stelnr.: WBAVC51060VD00220	Testdato: 03-06-2024
Medl.nr.: 1217246		Diverse oplysninger:	

Testcenter: Århus, Vintervej 1,		1512820-1-1217246-37  Cvr. nr.: 31075939
Testassistent: <hr/> Troels Mortensen		
Telefon: 70 13 30 40	E-mail trm@fdm.dk	

Rustbeskyttelseskontrollen er en stikprøvekontrol af de behandlede områder. Det fremgår af rapporten hvilke områder der er kontrolleret.

Der tages forbehold for fejl og mangler, der kun kan konstateres ved adskillelse.

Har du spørgsmål til testrapporten, kan du sende en mail til testassistenten som har udført testen.
Send en mail med dine kontaktoplysninger til:

trm@fdm.dk

Testassistenten vil herefter kontakte dig snarest muligt.

Kommentarer:	
Rustbeskyttelsescenter	Låsby
Efterkont. antal kvarter:	



506	Forhjulsophæng	
138	forbro	<input checked="" type="checkbox"/>
511	Baghjulsophæng	
139	bagbro	<input checked="" type="checkbox"/>
513	Karrosseri	
306	bagpanel	<input checked="" type="checkbox"/>
307	bagvange	<input checked="" type="checkbox"/>
129	bund	<input checked="" type="checkbox"/>
133	dør	<input checked="" type="checkbox"/>
128	dør-/rudestolpe	<input checked="" type="checkbox"/>
198	fronthjelm	<input checked="" type="checkbox"/>
131	skærm	<input checked="" type="checkbox"/>
309	forvange	<input checked="" type="checkbox"/>
311	inderpanel	<input checked="" type="checkbox"/>
315	sidepanel	<input checked="" type="checkbox"/>
317	travers	<input checked="" type="checkbox"/>
5010	bagklap/ dør	<input checked="" type="checkbox"/>
5061	forparti	<input checked="" type="checkbox"/>
5209	længdevange	<input checked="" type="checkbox"/>
5213	hjulkasse	<input checked="" type="checkbox"/>
5217	sideplade	<input checked="" type="checkbox"/>

Forklaring til koderne:

V = Kontrolleret og fundet i orden

0 = Markerer væsentlige fejl, som bør repareres eller justeres snarest for at genskabe eller bibeholde bilens funktion, sikkerhed eller driftsøkonomi

X = Afvigelse eller slitage - bør holdes under opsyn

J = Justeret af os

I = ikke udført

Er punktet skraveret har det betydning for trafiksikkerheden.

